

製品バージョンアップのお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さてこのたび、現在販売しております、下記製品のバージョンアップを行うことになりました。
バージョンアップへの切り替えは2019年2月1日出荷分より実施しております。
今後も製品の品質・性能向上に努めて参りますので何卒、宜しく願い申し上げます。

記

(1) 全SiOコントローラ

- ・SiO-N1
- ・SiO-C
- ・SiO2、SiO2 PNP
- ・SiO3

(2) 変更点：SiOコントローラのファームウェア、および SiO ProgrammerのVer3.00へのバージョンアップ

(3) 変更内容

- ① 複数選択機能の追加
- ② タイマーの最大設定値を300秒→6,000秒へ延長
- ③ カウンタの最大設定値を100→50,000へ拡大
- ④ FLAGの数を32個→48個へ拡張
- ⑤ タイマーリセット動作の変更

※詳細は弊社WEBサイトでご確認ください。

<http://fa.sus.co.jp/products/sio/>



(4) SiOコントローラとソフトウェアの互換表

SiOコントローラと ソフトウェア		SiO-C		
		Ver1.xx	Ver2.xx	Ver3.xx
SiO Programmer	Ver3.xx	×	△※	○

		SiO2、SiO3、SiO-N1	
		Ver1.xx	Ver3.xx
SiO Programmer	Ver3.xx	△※	○

※「(3) 変更内容」の機能は使用できません。ご希望の場合はSiO本体ファームウェアのバージョンアップをお願い致します。

SiO Programmerで保存 したファイルの互換		データファイルを作成したバージョン			
		Ver.1.xx	Ver.2.00- 2.10	Ver.2.20- 2.60	Ver.3.xx
ご利用中の バージョン	Ver1.xx	○	×	×	×
	Ver.2.00-2.10	○	○	×	×
	Ver.2.20-2.60	○	○	○	×
	Ver.3.xx	○	○	○	○

(5) Ver3.00切替日：2019年2月1日以降の出荷分より

(6) SiO本体ファームウェアのバージョンアップ無償対応：2019年4月末日まで

バージョンアップ以前にご購入頂きました製品につきまして、上記期間内であれば無償にてバージョンアップいたします。**2019年5月以降は、1,500円(税抜)**にて対応させていただきます。

※SiO Programmer Ver3.00は弊社WEBサイトよりダウンロードしてください。

SiOコントローラバージョン V3.0変更におけるタイマーリセット動作の変更のご案内

SiOコントローラV2.0以前はタイマーを使用の場合、タイマーカウント中にOFFの条件が成立してもタイマーはリセットされません。

V3.0以降はタイマーを使用の場合、タイマーカウント中にOFFの条件が成立するとタイマーがリセットされます。


※ご注意点

V2.0以前で作成されたプログラムをV3.0以降で使用される場合、変更が必要になります。

コントローラバージョン V2.0以前

(タイマーカウント中にOFFの条件が成立してもタイマーはリセットしません。)

出力	ONの条件					状態	OFFの条件					出力方法			
	1		2				1		2						
(例)	IN1	ON	さらに	IN2	OFF	すると	直接値	3.0 秒後	IN3	ON	または	時間	5.0 秒経過まで	ON	
OUT1	IN1	ON	-	-	-	すると	直接値	10.0 秒後	IN2	ON	-	-	-	まで	OUT1が ON



コントローラバージョン V3.0以降で同様にお使い頂く場合には

出力	ONの条件					状態	OFFの条件					出力方法			
	1		2				1		2						
(例)	IN1	ON	さらに	IN2	OFF	すると	直接値	3.0 秒後	IN3	ON	または	時間	5.0 秒経過まで	ON	
OUT1	IN1	ON	-	-	-	すると	直接値	10.0 秒後	FLAG1	ON	-	-	-	まで	OUT1が ON
FLAG1	OUT1	ON	さらに	IN2	ON	すると	直接値	0.0 秒後	ONの条件	OFF	-	-	-	まで	FLAG1が ON

フラグをご利用頂きプログラムの修正をお願い致します。